

INTERMAS EASTERN EUROPE KFT

Baross u.85/2.
H-2730 Albertirsa- Hungary

Tel. +36 535 700 90
Fax +36 533 702 06

www.intermasgroup.com
infoiee@intermasgroup.com

Műfüveink karbantartása

Termékelőnyök:

- nem igényel öntözést, trágyázást, fűnyírást, sem egyéb karbantartást, ezáltal *fenntartási költsége minimális*
- *télen-nyáron zöld* az általa borított területet
- *UV állóságának* köszönhetően színét sokáig megőrzi
- természetes színösszetételének köszönhetően nagyon *hasonlít a valódi gyephez*
- *strapabíró*, csúszásmentes a felülete, a *perforált alapja* pedig gyorsan elvezeti az esővizet

Műfű termékeink általában kevés karbantartást igényelnek.

Felületének tisztítása, lehulló lomb és egyéb darabos szennyeződés eltávolítása erős szálú *műanyagseprővel* történjen. Lombseprű használata nem ajánlott. Az esetlegesen rákerülő állatürülék megszáradása után el kell távolítani, az állatok által jellemzően vizelésre használt felületi részeket időnként vízzel mossuk le. Mosószer használatát a tisztítási művelet nem igényli. Szükség szerint műfű tisztító folyadékunkat ajánljuk tisztítási célra. Ajánlott 3-6 havonta vízzel letisztítani műfűvünket, hogy megmaradjon a friss színe.

Eső után a szövet felületén képzett lyukakon keresztül a *csapadékvíz gyorsan elszivárog* és a felület használatba vehető. A fűszálak teljes kiszáradásáig a felület *bizonyos típusoknál csúszós* lehet, amit a balesetek elkerülése érdekében figyelembe kell lenni.

Nem rendeltetésszerű használat, sérülést okozó behatás esetén előálló *felületi rongálódás javítása* a károsodott rész kivágásával és azonos méretű (alakú) darab beszabásával, beragasztásával, a szálirány betartása mellett látható foltképződés nélkül megoldható. Távolítsa el a műfű felületéről az esetlegesen rákerülő leveleket, túleveleket, rágógumit vagy diófélét, mellyel sérüléseket előzhet meg. *Kerülendő:* cigarettázás, nyílt láng használata, túsarkú cipő, motorozás, nehéz tárgyak hosszabb ideig tárolása a műfűvünkön. A hófedte műfűről célszerű használat előtt lesöpörni a havat.

Nem megfelelő vastagságú, vagy tömörségű ágyazat esetleges megsüllyedésekor a fűszőnyeg keresztirányú felvágásával, az ágyazat visszatöltésével és tömörítésével, majd a szőnyeg illesztésnél alkalmazott visszaragasztásával a felületi egyenetlenségek javíthatók.